



Двигатель шаговый с полым валом PL86KS



| | PL86KS7460 | PL86KS1460 |
|--|----------------------|----------------------|
| Вес | 2.24 | 3.8 |
| Мощность | 18 | 21.6 |
| Угловой шаг, ° | 1.8 | 1.8 |
| Длина, L, мм | 76 | 114 |
| Рабочее напряжение, В | 3 | 3.6 |
| Рабочий ток, А | 6 | 6 |
| Сопротивление фаз, Ом | 0.5 | 0.6 |
| Индуктивность, мГн | 4 | 5 |
| Момент удержания, Н | 400 | 800 |
| Момент инерции ротора, гхсм ² | 1300 | 2500 |
| Количество проводов, шт | 4 | 4 |
| Тип винта | Полый вал без резьбы | Полый вал без резьбы |



| Шаг | A+ | B+ | A- | B- |
|-----|----|----|----|----|
| 1 | + | + | - | - |
| 2 | - | + | + | - |
| 3 | - | - | + | + |
| 4 | + | - | - | + |
| 5 | + | + | - | - |

CCW
CW