

# КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Сухари пазовые  
для алюминиевого  
станочного профиля



## Сухарь пазовый типа «скользящая гайка»




**Применение:** предустановленная гайка для алюминиевых профилей.

**Особенности:** высокая прочность соединения, широкий диапазон применения и простота установки.

**Материал:** оцинкованная углеродистая сталь.




### Серия 20 - ширина паза 6 мм




| Профиль  | Наименование | D  | Вес (гр) |
|----------|--------------|----|----------|
| Серия 20 | HM6-4        | M4 | 2.8      |
|          | HM6-5        | M5 | 2.6      |
|          | HM6-6        | M6 | 2        |

### Серия 30 - ширина паза 8 мм




| Профиль  | Наименование | D  | Вес (гр) |
|----------|--------------|----|----------|
| Серия 30 | HM8-4-30     | M4 | 8        |
|          | HM8-5-30     | M5 | 7.5      |
|          | HM8-6-30     | M6 | 7.5      |
|          | HM8-8-30     | M8 | 7        |

### Серия 40 - ширина паза 8 мм



| Профиль                                    | Наименование | D  | Вес (гр) |
|--|--------------|----|----------|
| Серия 40<br>(центральное отверстие 6.8 мм) | HM8-4-40     | M4 | 20       |
|  | HM8-5-40     | M5 | 20       |
|  | HM8-6-40     | M6 | 19       |
|  | HM8-8-40     | M8 | 19       |


### Ширина паза 10 мм



| Профиль      | Наименование | D  | Вес (гр) |
|--------------|--------------|----|----------|
| Серия 45, 50 | HM10-4       | M4 | 21       |
|              | HM10-5       | M5 | 21       |
|              | HM10-6       | M6 | 20       |
|              | HM10-8       | M8 | 20       |

\* Размеры для справок.

## Сухарь пазовый линейный




**Применение:** линейное удлиненное соединение 180°.

**Особенности:** средняя прочность, широкий спектр применения, малозаметное исполнение.


**Материал:** углеродистая сталь.

### 20YL




| Профиль   | Наименование | Крепеж         | Вес (гр) |
|---|--------------|----------------|----------|
| Серия 20  | 20YL         | M5x6           | 30       |
| Серия 30  | 30YL         | M6x10          | 103      |
| Серия 40<br>(центральное отверстие 6.8 мм)            | 40YL         | M6x12<br>M8x12 | 192      |
| Серия 40, 45, 50, 60<br>(центральное отверстие 12 мм) | 45YL         | M8x12          | 217      |


### 30YL




### 30YL-1




### 40YL (сталь/алюминий)




### 40YL



### 45YL



#### Схема сборки





8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ  
+7 (473) 204-51-56 Воронеж  
+7 (495) 505-63-74 Москва



[www.purelogic.ru](http://www.purelogic.ru)  
[info@purelogic.ru](mailto:info@purelogic.ru)  
394033, Россия, г. Воронеж,  
Ленинский пр-т, 160, офис 149

|                                   |    |    |    |                                   |          |    |
|-----------------------------------|----|----|----|-----------------------------------|----------|----|
| Пн                                | Вт | Ср | Чт | Пт                                | Сб       | Вс |
| 8 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup> |    |    |    | 8 <sup>00</sup> -16 <sup>00</sup> | выходной |    |